

FAQ zum Thema PSD XP 5.1 und Programmierprobleme mit Roco Z21 und MultiMaus

Sollte es zu Schwierigkeiten beim Programmieren der PIKO SmartDecoder XP 5.1 mit einer Roco Z21 und MultiMaus kommen, so sollten folgende Hinweise beachtet werden.

Da es in früheren Versionen Probleme mit dem ACK-Puls des Programmiergleises gab, sollte die Roco Zentrale Z21 mindestens den Firmwarestand 1.41 haben und die MultiMaus die Firmware 1.05. Gegebenenfalls müssen die Geräte upgedatet werden.

Anderenfalls kann es sein, dass die CVs zwar gelesen, aber nicht geschrieben werden.

Weiter sollten folgende Programmier-Einstellungen der Zentrale über das Z21 Maintenance-Tool von Roco erfolgen:

